

QUESTIONARIO PROPERTY INFORMAZIONI DI BASE

Nome Società: Provincia di Siena	Indirizzo: Piazza Duomo 9
Data:	Compilato da: (Timbro & Firma)

Indirizzo - Ubicazione: Piazza Duomo 9	C.A.P.: 53100
Città: Siena	Provincia: SI
N. di fabbricati 1	M2 totali: 11.700 circa
Separazioni	

1 Tipo di Costruzione

Fabbricato o parte di esso costruito con materiale combustibile (p.e. legno) oppure non-combustibile (p.e. mattoni, cemento, calcestruzzo) – descrizione: **prevalentemente muratura in mattoni**

Costruzione

Area Coperta:		Piani:		Anno di costruzione:	1489
<i>Tipo di costruzione: (*)</i>	Cemento armato	Acciaio protetto	Non combustibile (es: acciaio, pannelli coibentati/isolati con lana di roccia)	Combustibile (es: pannelli sandwich coibentati/isolati con poliuretano espanso)	Struttura in legno, pannelli coibentati/isolati in polistirolo espanso
	%	%	%	%	%
Suddivisioni incendio:					

(*) Se esistono pannelli sandwich, per favore precisare il tipo di isolante/coibentante (Lana di roccia/Poliuretano/Polistirolo/Poliisocianurato):

vedi EDP da COPE

La costruzione è resistente al fuoco

Si / No

Se Sì qual'è il grado di resistenza REI (30 / 60 / 90 / **120** / 180 / etc.)

Il poliuretano (PU) o il polistirolo (PS) è utilizzato come materiale isolante

Si / No

2 Attività

(come riportato nell'elenco delle somme assicurate)

3 Sistemi di protezione

Impianto Sprinkler

Sprinklers:

Si/ No

Se Sì, qual'è la percentuale (%) di superficie protetta:

Sono installati dei rilevatori d'incendio (installati ma in fase di collaudo)

Si/ No

Sono installati evacuatori di fumo e di calore (installati ma in fase di collaudo)

Si/ No

Viene effettuato un controllo annuale dell'impianto elettrico (si sulle lampade emergenza)

Si/ No

È in vigore un programma pianificato di manutenzione

Si/ No

È in vigore una procedura e/o un piano di emergenza

Si/ No

Presenza di Vigili del Fuoco (professionisti o volontari):

Distanza dei Vigili del Fuoco in km & tempo d'intervento: (circa 5,5 km, 15/30 min).

È presente un sistema d'allarme antintrusione

Si/ No

È presente un servizio di vigilanza (presenza di guardiola all'ingresso con presenza di personale della polizia di stato)

Si/ No

Qual'è il livello di Gestione del Rischio/Risk Management (Scarso/Medio/Buono/Ottimo):

4 Esposizione

Vi è la presenza di un fiume o di un lago nelle vicinanze

Si/ No

Se Sì, precisare il livello rispetto a quello dello stradale -o+.....m

	Trascurabile	Lieve	Moderato	Alto
Eventi Atmosferici				
Alluvione				
Terremoto				

5 Storia Sinistri (ultimi 3/5 anni)

Data sinistro	Causa del sinistro	Enti danneggiati	Importo del sinistro

Commenti: **Nessun sinistro nell'edificio oggetto del questionario.**



V. Hoff